

Бункер № 9 помольного отделения АЦ ПВИ

Имеет место - налипание материала на стенках бункера

Материал – шамот и лом (бой шамотных огнеупоров);

Фракция – 0-1 в основном, или 0-3 мм;

Влажность - до 0.5% в основном, но может быть до 1.5% (редко, связано с привозным сырьем);



